

# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

## PROBLEMAS EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO



Acumulación de sedimentos en el colector principal



Evacuación de basura a la red de alcantarillado



Taponamiento de cámaras de inspección



Vertido de grasas en la red de alcantarillado que ocasiona la obstrucción en cámaras y colectores



Capacitación práctica de 4 EPSA (COSAP, COSPOL, COSEPW y La Guardia) en OyM de Alcantarillado Sanitario con la cooperación de SAGUAPAC.



Limpieza del colector principal hecha por personal con equipo de protección individual



## TAREAS REALIZADAS



Personal técnico abriendo cámara de inspección, previa señalización de la zona de trabajo

## Resultados

- 8 técnicos de 4 EPSA capacitados en OyM de alcantarillado durante 2 semanas con la cooperación de SAGUAPAC.
- Cámaras desgrasadoras instaladas en restaurantes y pensiones de Cotoca.
- 3 Manuales y Planes de OyM de alcantarillado en elaboración para COSAP, COSPOL y SEAPAS.
- 60 varillas a ser entregadas a EPSA COSAP, COSPOL y SEAPAS para OyM de alcantarillado.



Volantes de educación sanitaria (impresos y digitales) para sensibilizar a la población usuaria en el uso adecuado de cámaras desgrasadoras y los problemas que ocasionan las conexiones cruzadas



Cámara desgrasadora instalada en uno de los restaurantes de Cotoca para evitar que grasas y aceites ingresen al alcantarillado